

橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録
							管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
H29 1巡目	福富1号橋	(フクミチゴウキョウ)	町道上東開陽線	1985	15	8	大空町	北海道	大空町	II
	福富2号橋	(フクニコウキョウ)	町道末広福富103号線	1997	15	7	大空町	北海道	大空町	II
	湖響橋	(コキョウハン)	町道本郷住吉線	2004	391	12	大空町	北海道	大空町	II
	12線橋	(ジュウニセンハン)	町道本郷住吉線	2004	23	12	大空町	北海道	大空町	II
	新富2号橋	(シンミニゴウハン)	町道新富152号線	1989	14	8	大空町	北海道	大空町	II
	北明生橋	(キタメイセイハン)	町道明生58号線	1992	24	8	大空町	北海道	大空町	II
	山沿2号橋	(ヤマゾイニゴウハン)	町道山沿2号橋線	1966	25	4	大空町	北海道	大空町	III
	山沿5号橋	(ヤマゾイゴウハン)	町道住吉13線	1979	25	4	大空町	北海道	大空町	II
	新生橋	(シンセイハン)	町道新生線	1970	29	4	大空町	北海道	大空町	III
	山沿7号橋	(ヤマゾイナナゴウハン)	町道山沿7号橋線	1978	25	4	大空町	北海道	大空町	II
	山沿8号橋	(ヤマゾイハチゴウハン)	町道住吉16線	1977	21	4	大空町	北海道	大空町	II
	第8号橋梁	(ダイハチゴウキョウリョウ)	町道本郷15線	1975	5	4	大空町	北海道	大空町	II
	第6号橋梁	(ダイロクゴウキョウリョウ)	町道本郷16線	1975	5	4	大空町	北海道	大空町	II
	三好橋	(ミヨシハン)	町道三好橋線	1980	22	4	大空町	北海道	大空町	III
	日進橋	(ニッシンハン)	町道大成19線	1998	13	6	大空町	北海道	大空町	II
	新三線橋	(シンサンセンハン)	町道末広107号線	1995	28	7	大空町	北海道	大空町	II
	広栄橋	(コウエイハン)	町道末広東洋166号線	1976	17	7	大空町	北海道	大空町	III
	新広栄橋	(シンコウエイハン)	町道上東末広164号線	1995	19	8	大空町	北海道	大空町	II
	山沿4号橋	(ヤマゾイヨンゴウキョウ)	町道住吉西12線	1969	25	4	大空町	北海道	大空町	II
山沿3号橋	(ヤマゾイサンゴウハン)	町道住吉牧野線	1994	28	6	大空町	北海道	大空町	II	
H30 1巡目	滴橋	(シズクハン)	湖南朝日線	1987	63	8	大空町	北海道	大空町	II
	落合橋	(オチアイハン)	開陽中央線	2016	66	8	大空町	北海道	大空町	I
	宮下橋	(ミヤシタハン)	大成中央線	1985	22	8	大空町	北海道	大空町	II
	東成橋	(トウセイハン)	大成中央線	1985	10	8	大空町	北海道	大空町	II
	空港橋	(クウコウハン)	中央仲線	1990	15	8	大空町	北海道	大空町	II
	藻琴橋	(モトハン)	東藻琴6号線	1978	29	8	大空町	北海道	大空町	II
	新富1号橋	(シントミチゴウキョウ)	新富152号線	1985	14	8	大空町	北海道	大空町	II

○管理橋梁数と点検実施橋数

点検橋数(橋)		累計(橋)
管理橋	134	—
H29	20	20
H30	32	52
R1	30	82
R2	30	112
R3	22	134

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

○割合表

区分	橋梁数(橋)	全橋梁に対する割合
I	26	19%
II	97	72%
III	11	8%
IV	0	0%
合計	134	

橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録
							管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
H30 1巡目	東洋橋	(トウヨウハン)	山園東洋153号線	1997	15	8	大空町	北海道	大空町	II
	13線橋	(ジュウサンセンハン)	本郷13線	2014	22	6	大空町	北海道	大空町	I
	15線橋	(ジュウゴセンハン)	本郷15線	2014	19	6	大空町	北海道	大空町	I
	16線橋	(ジュウロクセンハン)	本郷16線	2015	15	6	大空町	北海道	大空町	I
	18線橋	(ジュウハチセンハン)	本郷18線	2019	15	6	大空町	北海道	大空町	I
	第2号橋梁	(ダイニコウキョウリョウ)	本郷20線	1974	5	3	大空町	北海道	大空町	II
	中央17線橋	(チュウオウジュウナナセンハン)	トマップ大東中央線	1976	13	4	大空町	北海道	大空町	II
	中央12線橋第2号橋	(チュウオウジュウニセンハンダイニコウキョウ)	中央12線東線	1988	10	4	大空町	北海道	大空町	II
	朝日橋	(アサヒハン)	朝日西8線	1997	15	6	大空町	北海道	大空町	II
	葛木橋	(カヅキハン)	巴沢15線	1997	14	6	大空町	北海道	大空町	I
	成生橋	(セイセイハン)	大成17線	1999	6	6	大空町	北海道	大空町	I
	大成19線橋	(ダイセイジュウキュウセンハン)	大成19線	2001	16	6	大空町	北海道	大空町	I
	千草牧場橋	(チクサホクジョウハン)	千草113号線	2000	14	6	大空町	北海道	大空町	II
	広栄1号橋	(コウエイチゴウハン)	末広山園126号線	1978	8	4	大空町	北海道	大空町	II
	山園橋	(ヤマゾノハン)	山園169号線	1966	6	6	大空町	北海道	大空町	II
	丸万橋	(マルマンハン)	明生158号線	1989	14	6	大空町	北海道	大空町	II
	新富3号橋	(シントミサンゴウハン)	新富旭台162号線	1978	8	3	大空町	北海道	大空町	II
	広栄2号橋	(コウエイニコウハン)	広栄168号線	1966	7	4	大空町	北海道	大空町	III
	西の沢橋	(ニシノザワハン)	末広107号線	1996	15	8	大空町	北海道	大空町	II
	新富第1号橋	(シントミダイチゴウキョウ)	新富179号線	2005	16	4	大空町	北海道	大空町	II
ふれあい橋	(フレアイハン)	西1丁目線	1997	113	4	大空町	北海道	大空町	I	
清水橋	(シミスハン)	住吉西12線	1969	10	4	大空町	北海道	大空町	III	
牧野1号橋	(ホクヤイチゴウハン)	住吉牧野線	1995	15	6	大空町	北海道	大空町	II	
住吉1号橋	(スミヨシイチゴウハン)	住吉牧野線	1997	14	6	大空町	北海道	大空町	II	
住吉2号橋	(スミヨシニコウハン)	住吉牧野線	1998	13	6	大空町	北海道	大空町	I	
R1 2巡目	通学橋	(ツウガクハン)	町道大成日進線	1989	19	8	大空町	北海道	大空町	II
	観光1号橋	(カンコウイチゴウハン)	町道湖畔観光線	2001	10	7	大空町	北海道	大空町	II

○管理橋梁数と点検実施橋数

点検橋数(橋)		累計(橋)
管理橋	134	—
H29	20	20
H30	32	52
R1	30	82
R2	30	112
R3	22	134

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

○割合表

区分	橋梁数(橋)	全橋梁に対する割合
I	26	19%
II	97	72%
III	11	8%
IV	0	0%
合計	134	

橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録
							管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
R1 2巡目	公園橋	(コウエンバシ)	町道女満別昭和線	1984	25	9	大空町	北海道	大空町	II
	中央橋(車道橋)	(チュウオウバシ)	町道中央大東線	1988	9	8	大空町	北海道	大空町	II
	中央橋(歩道橋)	(チュウオウバシ)	町道中央大東線	2009	11	3	大空町	北海道	大空町	II
	開拓橋	(カイクバシ)	町道中央本郷17線	1975	5	5	大空町	北海道	大空町	II
	5号橋	(ゴゴウバシ)	町道中央本郷17線	1975	5	6	大空町	北海道	大空町	II
	17線橋	(ジュウナナセンバシ)	町道中央本郷17線	1976	15	6	大空町	北海道	大空町	II
	西幹線大排水橋(BOX)	(ニシカンセンダイハイスバシ)	町道豊里中央線	2001	3	13	大空町	北海道	大空町	II
	黄金橋(BOX)	(オウゴンバシ)	町道豊里中央線	1999	3	13	大空町	北海道	大空町	II
	19線橋	(ジュウキュウセンバシ)	町道豊里中央線	2002	14	15	大空町	北海道	大空町	II
	西女満別跨線橋	(ニシメマンベツコセンキョウ)	町道豊里中央線	1977	12	7	大空町	北海道	大空町	II
	14線橋(BOX)	(ジュウヨンセンバシ)	町道中央本郷14線	1995	2	10	大空町	北海道	大空町	I
	東2線橋	(ヒガンニセンバシ)	町道西倉51号線	1965	7	8	大空町	北海道	大空町	II
	大明橋	(タイメイバシ)	町道明生大進53号線	1983	14	9	大空町	北海道	大空町	II
	旭東橋(BOX)	(キョクトウバシ)	町道東藻琴6号線	1985	14	8	大空町	北海道	大空町	II
	湯ノ沢橋(BOX)	(ユノザワバシ)	町道邑井線	2002	5	8	大空町	北海道	大空町	I
	巴橋	(トモエバシ)	町道東女満別線	1998	15	8	大空町	北海道	大空町	II
	遠国橋	(トオクニバシ)	町道大成東10号南線	1972	14	4	大空町	北海道	大空町	II
	運動公園橋	(ウントウコウエンバシ)	町道運動公園線	1981	14	10	大空町	北海道	大空町	II
	中央13線東橋	(チュウオウジュウサンセンバシ)	町道中央13線	1989	10	5	大空町	北海道	大空町	II
	中央13線橋	(チュウオウジュウサンセンバシ)	町道中央13線	1982	11	6	大空町	北海道	大空町	II
	第11号橋	(ダイジュウイチゴウバシ)	町道大東19線	1984	10	4	大空町	北海道	大空町	II
	第6号暗渠工(BOX)	(ダイロクゴウアンキョウ)	町道本郷西2号線	2001	2	8	大空町	北海道	大空町	II
	溝口橋	(ミゾグチバシ)	町道本郷西2号線	2001	11	8	大空町	北海道	大空町	II
	溝口1号橋(BOX)	(ミゾグチイチゴウバシ)	町道本郷西2号線	2002	3	8	大空町	北海道	大空町	I
	滝川橋(BOX)	(タキカワバシ)	町道本郷住吉線	2002	10	12	大空町	北海道	大空町	II
	仲野橋(BOX)	(ナカノバシ)	町道豊里21線	2000	2	7	大空町	北海道	大空町	II
20線橋	(ニジュウセンバシ)	町道本郷20線	1977	11	5	大空町	北海道	大空町	I	

○管理橋梁数と点検実施橋数

点検橋数(橋)		累計(橋)
管理橋	134	—
H29	20	20
H30	32	52
R1	30	82
R2	30	112
R3	22	134

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

○割合表

区分	橋梁数(橋)	全橋梁に対する割合
I	26	19%
II	97	72%
III	11	8%
IV	0	0%
合計	134	

橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録
							管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
R1 2巡目	睦橋	(ムツハシ)	町道睦橋線	1984	26	7	大空町	北海道	大空町	II
R2 2巡目	本郷第1号函渠(BOX)	(ホングウロクダイチゴウカンキョ)	町道住吉中島線	1997	6	6	大空町	北海道	大空町	I
	集酪橋	(シュウラクハシ)	町道開陽集酪線	1999	8	7	大空町	北海道	大空町	II
	福富3号橋(BOX)	(フクミサンゴウハシ)	町道福富111号線	1959	3	6	大空町	北海道	大空町	II
	千草1号橋	(チクサイチゴウハシ)	町道千草日進線	1971	11	8	大空町	北海道	大空町	III
	竹川橋	(タケカワハシ)	町道住吉中島2号支線	1986	8	5	大空町	北海道	大空町	II
	本郷第5号函渠(BOX)	(ホングウロクダイゴウカンキョ)	町道住吉中島2号支線	1997	5	5	大空町	北海道	大空町	II
	美田橋(第3号函渠工)(BOX)	(ミタハシ)	町道住吉13線	1996	10	5	大空町	北海道	大空町	II
	米村橋(第6号函渠工)(BOX)	(ヨネムラハシ)	町道住吉15線	1997	8	6	大空町	北海道	大空町	II
	前川橋	(マエカワハシ)	町道新生2号支線	1995	8	4	大空町	北海道	大空町	III
	住吉幹線第2号橋	(スミジカンセンダイニコウハシ)	町道住吉16線	1997	5	5	大空町	北海道	大空町	II
	住吉第1号橋(第8号函渠工)(BOX)	(スミジダイチゴウハシ)	町道住吉16線	1997	6	5	大空町	北海道	大空町	I
	河合橋(BOX)	(カワイハシ)	町道網走川左岸南線	1997	13	5	大空町	北海道	大空町	II
	第18号暗渠工(BOX)	(ダイジユウハチゴウアンキョウ)	町道山内線	1975	2	4	大空町	北海道	大空町	II
	第16号暗渠工(BOX)	(ダイジユウロクゴウアンキョウ)	町道豊住神社線	1975	2	4	大空町	北海道	大空町	I
	城地橋(第15号函渠工)(BOX)	(シノウチハシ)	町道豊里19線	1997	3	5	大空町	北海道	大空町	I
	第14号暗渠工(BOX)	(ダイジユウヨウゴウアンキョウ)	町道豊里19線	1974	2	4	大空町	北海道	大空町	I
	第12号暗渠工(BOX)	(ダイジユウニコウアンキョウ)	町道向当線	1974	2	4	大空町	北海道	大空町	II
	第11号暗渠工(BOX)	(ダイジユウイチゴウアンキョウ)	町道豊里20線	1973	3	4	大空町	北海道	大空町	II
	高羽橋(BOX)	(タカハネハシ)	町道豊里東21線	1998	3	6	大空町	北海道	大空町	I
	豊里22線橋(BOX)	(トヨサニジュウニセンハシ)	町道豊里東22線	1998	3	5	大空町	北海道	大空町	I
	稔橋(BOX)	(ミノルハシ)	町道豊里東22線	1973	3	4	大空町	北海道	大空町	II
	立花橋(BOX)	(タチバナハシ)	町道豊里町有林線	1973	3	4	大空町	北海道	大空町	I
	堀内橋(BOX)	(ホリウチハシ)	町道豊里25線	1973	4	4	大空町	北海道	大空町	I
富永橋(BOX)	(トミナガハシ)	町道本郷15線	1986	3	8	大空町	北海道	大空町	I	
本郷16線橋(BOX)	(ホングウジュウロクセンハシ)	町道本郷16線	1986	3	8	大空町	北海道	大空町	II	
住吉第3号管渠工(BOX)	(スミジサンゴウアンキョウ)	町道住吉10線	1998	2	5	大空町	北海道	大空町	II	

○管理橋梁数と点検実施橋数

点検橋数(橋)		累計(橋)
管理橋	134	—
H29	20	20
H30	32	52
R1	30	82
R2	30	112
R3	22	134

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

○割合表

区分	橋梁数(橋)	全橋梁に対する割合
I	26	19%
II	97	72%
III	11	8%
IV	0	0%
合計	134	

橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録
							管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
R2 2巡目	豊里西第3号管渠工(BOX)	(トヨサニシダイサンゴウカンキョウ)	町道豊里西1号北線	1997	3	8	大空町	北海道	大空町	I
	豊里18線橋(BOX)	(トヨサシユウハチセンハン)	町道豊里東18線	1998	6	5	大空町	北海道	大空町	II
	豊里19線橋(BOX)	(トヨサシユウキュウセンハン)	町道豊里19線	1998	3	6	大空町	北海道	大空町	II
	豊里開拓橋(BOX)	(トヨサカイタクハン)	町道豊里開拓2号線	1997	3	5	大空町	北海道	大空町	I
R3 2巡目	鷗橋	(カモメハン)	町道湖南呼人線	1973	62	6	大空町	北海道	大空町	II
	豊郷橋	(ホウゴウハン)	町道豊里中央線	2001	301	12	大空町	北海道	大空町	II
	第3号橋梁	(ダイサンゴウキョウリョウ)	町道豊里中央線	1977	5	7	大空町	北海道	大空町	II
	旭橋	(アサヒハン)	町道東藻琴6号線	1996	28	8	大空町	北海道	大空町	II
	末福橋	(スエフクハン)	町道末広福富103号線	1974	26	6	大空町	北海道	大空町	II
	成美橋	(ナルミハン)	町道大成23線	1991	21	8	大空町	北海道	大空町	II
	追分橋	(オイワケハン)	町道住吉中島線	1996	19	6	大空町	北海道	大空町	II
	住吉中島第1号橋	(スミヨシナカジマダイイチゴウキョウ)	町道住吉中島線	1995	22	6	大空町	北海道	大空町	II
	西倉橋	(ニシクラハン)	町道千草西倉56号線	1996	31	8	大空町	北海道	大空町	II
	北西倉橋	(キタニシクラハン)	町道西倉日進線	2000	17	6	大空町	北海道	大空町	II
	三線橋	(サンセンハン)	町道末広107号線	1967	16	7	大空町	北海道	大空町	III
	広園橋	(ヒロゾノハン)	町道末広山園108号線	2002	16	8	大空町	北海道	大空町	II
	東倉橋	(ヒガシクラハン)	町道住吉15線	1977	5	4	大空町	北海道	大空町	II
	中央14線橋	(チュウオウシユウヨンセンハン)	町道中央14線	2005	20	8	大空町	北海道	大空町	II
	開陽大橋	(カイヨウオオハン)	町道開陽東26線	1997	105	7	大空町	北海道	大空町	II
	向当橋(BOX)	(コウトウハン)	町道向当線	1999	2	5	大空町	北海道	大空町	III
	豊里20線橋(BOX)	(トヨサニジュッセンハン)	町道豊里20線	2000	2	6	大空町	北海道	大空町	II
	第13号函渠工(BOX)	(ダイジュウサンゴウカンキョウ)	町道豊里西22線	2000	2	6	大空町	北海道	大空町	II
	住吉中島排水第2号函渠工(BOX)	(ナジマハイスダイニゴウカンキョウ)	町道住吉東11線	2000	3	7	大空町	北海道	大空町	II
	明生橋(BOX)	(メイセイハン)	町道明生75号線	2010	5	6	大空町	北海道	大空町	II
千栄橋	(チエイハン)	町道千草115号線	1998	21	7	大空町	北海道	大空町	II	
しば桜公園橋(BOX)	(シバザクラコウエンハン)	町道広栄183号線	1976	6	10	大空町	北海道	大空町	III	

○管理橋梁数と点検実施橋数

点検橋数(橋)		累計(橋)
管理橋	134	—
H29	20	20
H30	32	52
R1	30	82
R2	30	112
R3	22	134

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

○割合表

区分	橋梁数(橋)	全橋梁に対する割合
I	26	19%
II	97	72%
III	11	8%
IV	0	0%
合計	134	